

# Schaden durch Ei

---

2020, p. 130 (#4)

Wenn ein rohes Hühnerei auf das lackierte Blech eines Fahrzeugs trifft, entsteht ein typisches und reproduzierbares Schadenbild, nämlich zahlreiche kurze Kratzer, die eine Reihe konzentrischer Kreise bilden. Der Lack wird beschädigt, mit Dellen ist eher nicht zu rechnen. Das haben Versuche gezeigt.

## Damage caused by egg

When a raw hen's egg hits the painted sheet metal of a vehicle, a typical and reproducible damage pattern is created, namely numerous short scratches that form a series of concentric circles. The paintwork is damaged, and dents are unlikely to occur. Tests have shown this.



## Inhaltsverzeichnis

---

Zitat

Inhaltsangabe

Fotos

Beiträge im VuF

Siehe auch

## Zitat

---

Leser, H.: Schaden durch Ei. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 58 (2020), pp. 130 - 131 (#4)

## Inhaltsangabe

---

Kurze Beschreibung eines Kleinversuchs zu einem Vandalismusschaden: Der Autor wirft (mindestens) ein Ei gegen einen ausgebauten Kotflügel und dokumentiert das charakteristische Schadenbild. Letzteres kommt selbst im in der gedruckten Version des Beitrags recht deutlich heraus. Unten auf dieser Seite gibt es die hochaufgelösten Originale zu den Fotos.

## Fotos

---

Die Fotos aus dem Beitrag können hier heruntergeladen werden: [Datei:04-2020 Leser.zip](#)



## Beiträge im VuF

---

- 1996 #1 Fahrzeugschäden durch Mißbrauch von Feuerwerkskörpern
- 2013 #5 Schäden an Fahrzeugen durch Eis und Schnee

## Siehe auch

---

Abgerufen von „[https://www.colliseum.net/wiki/index.php?title=Schaden\\_durch\\_Ei&oldid=29004](https://www.colliseum.net/wiki/index.php?title=Schaden_durch_Ei&oldid=29004)“

**Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2020 um 10:28 Uhr bearbeitet.**

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz GNU Free Documentation License 1.2, sofern nicht anders angegeben.